

中央生态环境保护督察群众举报转办和边督边改公开情况一览表（兰州新区第十一批1件）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3GS202312010035	兰州新区中川园区两个污水坑分别位于经一路东侧附近、经二十四路与经一路交汇处。兰州新区黑河街1688号的甘肃瑞东化工公司的雨水收集池（举报人认为应该是），长时间未处理导致臭味扰民。	兰州新区	水	1.经核查，该群众举报的2个污水坑，实为临时雨水收集池，该收集池收集的不是生产生活排水。除降水比较集中的6—9月外，其余时段基本空置，且收集雨水主要用于道路绿化带灌溉。 2.经核查，甘肃瑞东化工有限公司严格按照国家环评规定建设雨水收集池，整体进行了防渗防污处理，仅留有1m*1m观察口，且加有钢筋混凝土密封盖，雨水不外排，均通过污水管网排入化工园区污水处理厂集中处理。通过3种方式，对企业内外特殊污染因子进行了检测，经对采集数据综合分析，监测指标正常。	不属实	积极向群众做好解释说明，维护群众合法的权益。	目前，兰州新区要求属地园区及相关部门对群众反映的雨水收集池和临时雨水应急调节池定期进行检查，收集雨水及时用于周边绿化灌溉；结合新区发展实际和阶段要求，规划建设该区域雨水排放通道，实现该区域雨水管网全线贯通。要求甘肃瑞东化工有限公司将暂存废水科学合理陆续排入化工园区污水处理厂规范处理、达标排放。督促属地园区加强日常巡查检查，发现异常情况及时协调处置。	阶段办结	无